

Erledigt

Neue Hardware nötig?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 16. Oktober 2014, 08:46

Es ist ja auch kein Problem, Mac OS X auf einem Z97-Board zu installieren. Nur läuft da im Moment das Powermanagement noch nicht richtig! Deswegen, und weil die Z87-Boards fast alle schon getestet sind und wirklich problemlos laufen, empfehle ich die 87er Boards!

Ich wollte ja nur den Fehler vermeiden, den hier viele User machen, die sich die neueste vorhandene Hardware kaufen, mit so viel Power, wie eben möglich und sich dann wundern, das es mit der Installation von Mac OS X dann Probleme gibt, weil die Grafik noch nicht nativ unterstützt wird und evtl. das Board usw.! Also, warum soll man nicht auf getestete Hardware setzen, die problemlos läuft!?? Und ich glaube auch nicht, das es ein großer Unterschied ist, ob ein 97er Chipsatz oder ein 87er Chipsatz im Hackintosh werkelt! Ich selber habe noch einen Hackintosh mit Z68 Chipsatz und der ist in der Leistung kaum langsamer als die neuen Chipsätze! Und Yosemite läuft auch darauf!