

Erledigt

Z77UD5H Yosemite

Beitrag von „Skorpi08“ vom 23. Oktober 2014, 17:53

894 und 1479 gibt überhaupt kein Ton!
Ob AppleHDA oder Voodoo, habe kein Sound.
HDMI, schwarze und grüne Audio Buchse getestet, kommt kein Ton.

Habe über 10 mal Yosi neu aufgesetzt, verschiedene BIOS getestet, dabei immer erst den Originalen BIOS geflasht und immer erst LoadDefaultSettings.
Und woran kann es liegen dass der so lange zum starten brauch? Was muss man da alles installieren, ausser Trim?
Mavericks hat schon gestartet, da war der Monitor noch gar nicht hochgefahren!

EDIT:

So hats funktioniert; Sound, Ethernet, Trim:
Default Werte laden, originale F15q flashen, Default Werte laden, ozmosis F15q 1479.[rom flashen](#), Default Werte laden, [BIOS Einstellungen](#) vornehmen.

```
sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"  
sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableVoodooHda=%01  
Trim Enabler, ALC898, Optional EFI Installed Bootloader Support, AppleIntelR1000e.kext v3.1.0  
installieren (Multibeast Yosemite 7.0.1 Version)  
sudo kextcache -m /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/Extensions.mkext  
/System/Library/Extensions
```

Neustarten...