

Erledigt USB 2.0 und 3.0 Probleme

Beitrag von „6fehler“ vom 11. November 2014, 09:57

Probiers mal mit der GenericUSBXHCI.kext aus Multibeast.

Edit: Ich hab ueberlesen das Du das Problem auch unter Windoof hast.

Hm, da bin ich ehrlich ueberfragt.

Probiermal:

1. Original Gigabyte [Bios Flashen](#) dann alles zurueck auf die Werkseinstellungen setzten
2. Ozmosis neu flashen wieder zurueckstellen
3. Bioseinstellungen neu setzen

Gruss,

6F