

**Erledigt**

## **CPU wird nicht richtig erkannt - Deshalb kein Yosemite Download möglich**

**Beitrag von „john“ vom 9. Dezember 2014, 18:27**

Ich hab es jetzt geschafft von SL 10.6.3 auf 10.6.6 zu kommen und soweit läuft alles mit kleineren Zickereien. Wenn ich jetzt aber Yosemite runterladen will kommt folgendes:

Anzahl der Prozessoren müsste meines Erachtens bei 8 liegen, Speicher sollte auch eher 16GB sein und Bus 1600 MHz.