

Erledigt

## Zotac 9300-ITX WiFi Installation

Beitrag von „rudsch“ vom 23. Dezember 2014, 22:46

Erstmal Danke für die Hilfe MacGrummel

- XHCI finde ich in diesem Bios leider nicht
- unter dem Menü IDE ist lediglich SATA, RAID und AHCI und auf letzterem steht es schon von Anfang an.
- EHCI hab ich umgestellt auf enable
- EIST jawohl ist disabled (hatte ich schon über google gefunden und selbst deaktiviert 😞)
- secure boot genauso wie vt-D gibt es nicht
- wake on lan gibt es ebenfalls nicht

Dann zur Grafik, dieses board besitzt eine nvidia 9300 onboard und keine intel onboard

- Steht im bios auf init first die Nvidia
- Dementsprechend gibt es auch diese Intel Prozessor Graphics Memory Einstellung nicht
- Legacy USB Support: Enabled: check - ACPI 2.0 Support: Enabled: check
- APIC Support: Enabled: check

Dann mit den neuen geänderten Einstellungen versucht zu booten, iBoot tadellos und SL bleibt immer noch beim Fehler hängen

"Still waiting for root device"

Hab auch schon viele andere Boot Flags probiert auf die ich durch meine Google Suche gestoßen bin aber mein System scheint das einzige zu sein was sich sträubt. 😞

edit/ es gibt wohl keinen workaround für dieses problem, schade. Seltsam ist halt nur, dass diese hardware ohne grosse Probleme ans laufen gebracht wurde, nur wie wird nirgendwo

beschrieben.

rudsch