

**Erledigt**

## **Mavericks auf alten Macs mit 64-Bit-CPU, aber 32-Bit-efi (wie MacPro 1,1 / 2,1)**

**Beitrag von „guitarno“ vom 15. Januar 2015, 14:49**

Hallo, bin neu hier im Forum und echt begeistert!

Habe meinen Macpro 2,1 early 2007 gerade nach dieser Anleitung mit OS 10.9 versorgt. Hat alles super funktioniert, habe nur zwei Probleme mit der Grafik:

1. Bild zittert und ruckelt bisweilen, vor allem beim Bildaufbau in Safari. Dort 'pulsiert' die Adresszeile auch sehr merkwürdig.
2. Ich kann keinen zweiten Monitor mehr ansteuern. Es läuft nur der DVI Ausgang 1. Meine GraKa ist 'ne ATI Radeon X1900.

Dafür gibt's doch bestimmt auch abhilfen, oder?

LG, Arno