

## **Erledigt** Ozmosis auf H87N-Wifi

**Beitrag von „logins“ vom 16. Januar 2015, 22:16**

Ja, diese beiden USB-Ports wurden von mir getestet...

welches ozmosis soll ich flashen? 1479 oder 894?

Vielen Dank für die Unterstützung!!!

-----  
leider keine Änderung...

Zitat

Wenn die Bios-Einstellungen zu 100% eingestellt sind, "muß" der Diskmaker-X Stick bis zur Installation durchbooten, ohne Unterbrechung!

hab ich ihm (den Rechner) auch schon gesagt... hört nicht...