Erledigt Eine Erfolgsmeldung: Das Tyan S7050 Workstation-Board für E5 2600er CPUs läuft!

Beitrag von "Werner_01" vom 16. Februar 2015, 20:16

Moin,
der Tag fängt gut an: Für den Patch bin ich zu doof und meinen Clover-Bootstick habe ich mi irgendwie kaputt gebastelt Der findet keine OSX-Platte und startet mir statt dessen den ganzen Rechner neu. Den Stick werde ich mir jetzt nochmal stricken. Wenn das klappt, wird auf Clover gewechselt Das scheint mir - ungeachtet der 0xE2-Thematik - durchaus sinnvoll zu sein. Was den Patch betrifft: Dazu brauche ich als jemand, der von der Sache keinen Plan hat, eine umfasende Dokumentation, sonst klappt meine übliche Kochbuch-Methode nicht. Nach meinen gestrigen Bios-Update stand die Kiste nur noch auf 1200Ghz und ich konnte das nicht ändern. Zufällig habe ich dann gelesen, dass nach einem einem Update auch ein CMOS Reset nötig ist
abendliches UPDATE
Inzwischen läuft Clover und damit ließ sich auch das Powermanagement-Problem lösen.
Viele Grüße Werner