

10.8.5 auf Asus P7P55D

Beitrag von „hoernertee“ vom 26. Februar 2015, 21:18

[et71](#) und Griven

Hallo ihr beiden,

ich habe vor einiger Zeit versucht meinen Dell in einen hackintosh zu verwandeln. War leider nicht wirklich möglich für mich als Anfänger. Habe damals die SL OS X 10.6.3 als DVD gekauft. Jetzt der zweite versuch. Leider ist die Anleitung oben nicht ganz fertig. Die [Bios einstellungen](#) sind noch mit "xxx" beschrieben und an die Dateien kommt man nicht dran da die Links tot sind.

Meine Hardware: Asus P7P55D (ohne Zusätze) mit aktuellem Bios, Nvidia 9500 GT, 4x2GB RAM und eine SATA HDD.

Was habe ich gemacht?

1. Bios auf default.
2. AHCI eingestellt.
3. Mit iBoot 3.3.0 CD gestartet.
4. Meine gekaufte SL 10.6.3 DVD eingelegt und mit F5 aktualisiert.
5. Installation mit -v GraphicsEnabler=No gestartet.
6. Festplatte wie beschrieben Partitioniert und danach die Installation gestartet.
7. Nach einer Weile und der Anmeldung war ich fertig. Sound war da wurde aber unter "Über diesen Mac" nicht angezeigt, Grafikkarte wurde erkannt als 9500 GT mit 1680x1050 Auflösung, Lan funktionierte wurde aber nicht mit Namen erkannt was mir aber jetzt noch nicht wichtig war. Ich konnte ins Internet und mich auch im App-Stor anmelden.
8. Das Combo-Update auf 10.6.8 installiert. (danch nicht gebootet)
9. Mit MultiBeast - Snow Leopard 3.10.1 erst mal nur die nötigsten Sachen installiert. Bootloader, VoodooHDA, Lan, die Tools....
10. Was komisch war ist Kext Utility war nicht installiert also habe ich es nachträglich nach Apps Kopiert und gestartet und seinen Teil Machen lassen.
11. danach habe ich gebootet und alles lief hoch ohne iBoo CD.
12. Lan war jetzt auch richtig erkannt jedoch war der Sound zwar da aber kratzte jetzt. (wird wohl an einer falschen .kext liegen)
13. Jetzt bin ich in den App-Store gegangen und habe mir das aktuelle Yosemite runtergeladen und mit UniBeast einen USB-Stick erstellt.

14. Vom Stick gebootet mit -v GraphicsEnabler=No wie bei 10.6.8. Es passiert auch viel aber irgendwann geht der Monitor aus und nichts mehr.
15. Habe dann verschiedene Startbefehle versucht -v -s -x GraphicsEnabler=No und Yes... aber immer das gleiche.
16. Dann habe ich meinen alten Mavericks Stick versucht den ich beim damaligen ersten Versuch erstellt habe. Gleiches Problem.

Jetzt lese ich hier dass 10.8.5 laufen soll aber das kann ich ja nicht mehr runter laden.

et71 habe ich eine Mail geschrieben aber da kam keine Antwort.

Hat einer ne Idee was ich versuchen kann?

Ist 10.8.5 irgendwie noch zu bekommen?

Muss es mit 10.10.2 auch gehen wenn 10.6.8 funktioniert?

Ich würde mich über Infos freuen jedoch bitte ich um nachsicht da ich noch sehr frisch bei der Sache bin.

Gruß