

Erledigt

Yosemite auf HP Workstation W8600 mit Unibeast

Beitrag von „Explorer2000“ vom 22. März 2015, 17:44

Also ich selber habe nur das alte weiße MacBook von 2007. Mit Snow Leopard. Yosemite lässt sich nicht vom Appstore runterladen, weil mein Rechner dieses Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Ergo müsste ich den Stick, bei meinem bekannten vorbereiten, der ein neueres MacBook mit Yosemite hat.

Ich habe nun in die Workstation (den PC) (weil ich die dazugehörigen Platten noch nicht hatte.) eben die FUJITSU Platte aus diesem weißen MacBook genommen um es zu probieren.

Diese Platte war ja vorher auch in einem MacBook verbaut.

Nun habe ich gerade die Platten für den PC abgeholt. Vier Stück hat er mir dazu gegeben.

Hier das Foto. Er meinte das wären SATA Platten:

Hier die Anschlüsse:

In dem PC hatte ich ja nun die Fujitsu aus dem MacBook. Von eben dieser stammen auch die Fehlermeldungen während der Installation.

Kann es sein, dass das Kabel im Mainboard evt. auf einen anderen Port umgesteckt werden muss? Hatte da auch mal was im Netz gelesen.

Die Fujitsu hat den selben Anschluss, wie die restlichen Platten, müsste demnach also auch eine SATA Platte sein. deswegen wundert es mich, dass es im BIOS anders angezeigt wurde.