

Erledigt

Yosemite auf HP Workstation W8600 mit Unibeast

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2015, 17:50

Dann liegt das Ganze nicht am IDE/PATA, da es sich bei den Platten auf deinem Foto tatsächlich um SATA-Platten handelt.

Du solltest aber in deinem BIOS in den diversen Untermenüs prüfen, ob die Einstellungen für die Nutzung auf AHCI gesetzt sind.

In einem deiner Screenshots gab es da einen Punkt der "RAID and AHCI" hiess.

Versuch den wieder zu finden und direkt auf AHCI festzulegen.