

**Erledigt**

**Gigabyte**

**GA-Z97X-UD7-TH-System**

**mit**

## **Ozmosis Frage**

**Beitrag von „Griven“ vom 22. März 2015, 21:10**

Okay, der "Missing Bluetooth Cotroller..." ist ein Irreführende Fehlermeldung denn sie hat primär nichts mit dem vorhandenen bzw. eben nicht vorhandenen Bluetooth zu tun sondern deutet auf ein Problem bei der Initialisierung der Grafik hin. Du hast eine GTX 970 in der Signatur stehen und die läuft nun mal leider nur mit den NVIDIA Webtreibern. Zur Installation muss also zunächst mal die GTX 970 raus und mit der iGPU installiert werden. Sobald das System installiert ist installierst Du den NVIDIA Webdriver und sagst Deinem OZMOSIS dass es die Webdriver anstelle der Apple Eigenen benutzt werden sollen. Um Ozmosis diese Information zu geben gibst Du im Terminal einfach den folgenden Befehl ein

Code

```
1. sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:boot-args="kext-dev-mode=1  
    nvda_drv=1"
```

Anschließend kannst Du den Rechner runterfahren, die GTX 970 wieder einbauen und im Bios die iGPU abschalten und schon sollte es laufen.