

Erledigt

Problem mit Nvidia GTX 285 und clover...

Beitrag von „derpuma“ vom 1. April 2015, 22:41

Hallo Leute,

habe festgestellt, dass ich ein Problem mit meiner Clover Installation habe.

Meine GTX 285 lief die ganze Zeit wohl nur, da sie mit Clover injected wurde.

Hab das erst festgestellt, nachdem ich auf den Webdriver von Nvidia umsteigen wollte.

Ich bin momentan auf 10.10.2 inkl. letztem Sicherheitsupdate. Nvidia zufolge wäre der Treiber WebDriver-343.02.02f04.pkg der richtige Treiber für mein System mit der SysDef 14C1514.

Installiere ich den Treiber, deaktiviere in Clover Inject NVidia, aktiviere dafür nvda_drv=1 bekomme ich nach dem Booten eine Blackscreen, direkt nach erscheinen des Apple Logos, genau in dem Moment, in dem eigentlich das Desktop initialisiert werden sollte.

Darauf hin habe ich versucht mit dem normalen System Nvidia Webdrives und nur mit dem OS X Retail Nvidia Treiber zu booten. Bootflag hier nvda_drv=0. Wieder Blackscreen nach Apple Bootlogo!

Meine Clover Config, mit der das System lief, aber, die Grafikkarte wohl nicht 100% richtig arbeitet habe ich mal angehängt! Wenn jemand mal drüber schauen könnte wäre das toll.

Mit nv_diable=0 -v komme ich jederzeit ins System. Grafikkarte ist dann halt lahmgelegt...

SMBIOS

Modellname: Mac Pro

Modell-Identifizierung: MacPro5,1

Prozessortyp: Intel Core i5

Prozessorgeschwindigkeit: 3,39 GHz

Danke schonmal vorab.