

## **Erledigt** f12 boot menu

**Beitrag von „Griven“ vom 9. April 2015, 21:20**

Ist ein mehr oder weniger bekanntes Problem mit der Hermit Shell 😊

Aus welchem Grund auch immer vermehrt die sich unkontrolliert. Bei den meisten OZ Mod's lassen wir sie inzwischen raus das kaum ein Anwender was damit anfangen kann und solche Effekte auf diese Weise einfach vermieden werden können.