

Erledigt

GA-EX58-UD3R Snow Leopard update 10.6.8

Beitrag von „Hackinator“ vom 19. April 2015, 19:41

Hallo nach update auf 10.8.6
und bootet von iboot legacy
kommt jetzt am ende im -v folgender Fehler und er bootet nicht weiter

PCI configuration begin.
Vor den Update ging noch alles.