

## Erledigt Fragen zu Ozmosis und Kext

Beitrag von „al6042“ vom 28. April 2015, 20:37

Hallo,

ich habe mir das BIOS-File mal per UEFITool angeschaut und per MMTool mal einen einfachen Report erstellt:

```
+-----+
| MMT00L 4.50.0023 |
| Copyright (c)2010 American Megatrends, Inc. |
+-----+
| Firmware Image Information |
+-----+
| Image Size : 95B020 |
+-----+
| FV | FV TYPE | Location | Length | FFSs |
+-----+
| 00 | Boot Block FV | 00000020 | 95B000 | 003 |
+-----+
| Nested Firmware Volume Information |
+-----+
| Image contains no nested firmware |
+-----+
| NCB Information |
+-----+
| NCB No : 0 | Location : 00000000 | Length : 000020 |
+-----+
| Driver Information |
+-----+
| Firmware Volume : 00 | Location : 00000020 | Length : 95B000 |
+-----+
|NO | FileName | GUID | Location | Size | Type |
+-----+
|000| |D1157A19-7DD0-4483-AAD1-3B1F969644EF|00000068|89A52C|FV |
|001| |12D58591-E491-4E89-A081-3A3CE413181C|0089A598|0BFEBD|FRFM|
|002| |8CB42898-12A6-44E7-AD58-957AFE5F9947|0095A458|000118|RAW |
+-----+
| Bytes Free : 000AB0 ( 2 KB) | Bytes Used : 95A550 (9577 KB) |
+-----+
| Total Bytes Free : 000AB0 ( 2 KB) | Total Bytes Used : 95A570 (9577 KB) |
+-----+
```

Da sind nur 2 Kb Platz und das UEFITool gibt keinen Hinweis auf die einzelnen Komponenten im

BIOS-File, um herauszufinden, welche Teile eventuell entfernt werden können um genug Platz für Ozmosis zu erhalten...

Sieht nicht gut aus, aber lass mal die Kollegen noch drauf schauen.