

Erledigt

Z87X-UD3H Overclocking - was ist zu beachten?

Beitrag von „RalphD“ vom 29. April 2015, 23:04

NVRAM Reset. Hm. Damit hat das letzte mal der Ärger angefangen. Ich habe das mit dem Reset nicht hinbekommen. Musste dann aber das BIOS neu installieren und OSX auch. Dann lass ich lieber die 3,5 GHz. Das stört mich nicht wirklich solange er mit 4,6 GHz tickt. Trotzdem danke für den Tipp.

LG Ralph