

Erledigt

NVidia GT 640 VRAM falsch dargestellt/ Bootschleife bei 2. Monitor (gelöst)

Beitrag von „buuhr“ vom 4. Mai 2015, 19:59

Alles klar.

Hab SMBios auf MacPro3,1 gestellt, WebDriver installiert.

Nur hat sich jetzt nichts geändert.

Muss ich da noch was einstellen?

Hab da beim 1. Blick jetzt nichts gesehen, was ich da großartig verändern könnte...