

Erledigt

OS X Mavericks: Power-Button erhält neue Funktion

Beitrag von „Griven“ vom 21. Mai 2015, 22:47

Bei mir funktioniert es auf beiden Rechnern wie oben beschrieben 😊

Beim Notebook braucht es einen DSDT Patch für den Powerbutton beim Großen hat es gereicht im Bios für den PowerButton die Option von 4 Sekunden Verzögerung auf Soft umzustellen.