

# Anleitung IBM T 60 Hackbook Preiswert und sehr gut

**Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 11:24**

Hallo Gandalf,  
auf Deinen Rat hin habe ich mir das T 60 wie von Dir angegeben gekauft und bin exakt Deinem Guide gefolgt:  
myHack mit SL und der  
Installation der generic Extras.  
Im BIOS den AHCI-Modus eingestellt.

Nun habe ich das folgende Problem:  
Bei der Bootauswahl habe ich USB ausgewählt und mit -v gebootet  
es gibt dort einen Eintrag der heißt Debugger called: (kernel panic)

Der Prozess stoppt mit dem Hinweis: MAC OS version:  
Not yet set  
und dann Kernel Version:  
Darwin Kernel Version 10.2.0 ...  
System model Name: MacbookPro 4.1

Was mache ich falsch?

Gruß  
carsten