

Erledigt

ALC887 Sound funktioniert nicht zu 100%

Beitrag von „SledgeHammer80“ vom 14. Juni 2015, 23:47

Ich hatte die AppleHDA in S/L/E gelöscht.

Dann die Rechte repariert und dann mit der aktuellsten Mutibeast Version den

ALC887/888b Current v100302 incl. Optional EFI Installed Bootloader Support

installiert und dann neu gestartet. Kein Sound.

Also die AppleHDA wieder gelöscht. Wieder Rechte repariert und dann den aktuellsten VoodooHDA installiert.

Dann geht auch sofort der Ton.

Ich möchte es aber gern ohne den Voodoo Krams am laufen haben 😊