

Erledigt

Lenovo T61, EL Capitan USB funktioniert nicht

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Oktober 2015, 22:47

Wenn Du das [SIP](#) abgeschaltet hast wäre das doch zumindest eine gute Chance! Nach der Anleitung hier im Forum und dem englischen Original sind es doch die AppleUSBEHCIPCI.kext und AppleUSBXHCIPCI.kext in der IOUSBHostFamily.kext, die für den argen Ärger sorgen! Wenn ein Umbenennen in der Liste nicht hilft, dann ja vielleicht der Schritt zurück! Das Problem hab ich zum Glück nicht, deshalb musste ich das auch nicht austesten! Ich schätze mal, die anderen Besitzer ähnlicher Hardware hier sind noch nicht so weit ^^Oder jetzt weit weg!