

Erledigt

Audioproblem mit AppleHDA Alc889

Beitrag von „thommel“ vom 10. Oktober 2015, 21:48

[PJH](#) [keiner99](#)

Vielen Dank für Eure Tipps werd es mal probieren.

thommel

Hallo Gemeinde,

das Soundproblem (ein knacken beim erstmaligen aktivieren von,Video,Musik oder Systemklängen) konnte ich auf fast 0 minimieren durch das patchen einer originalen Apple HDA. Nun nur noch ein Problem. Beim normalen booten, also ohne -v ist kurz vor dem Login beim umschalten vom Ladebalken zum Login Bildschirm das Bild für ca. 2 Sekunden Quergestreift wird dann aber gleich normal. In der Clover Logdatei ist aber zu ersehen das die Grafikkarte per DSDT geladen wird.

Vielleicht hab ich noch einen Fehler in der Config.plist. Hänge den log.txt und die Plist an.

thommel

Gigabyte GA-H61N-USB3

Intel Core i3-3225 Prozessor

Intel HD 4000 interne Grafik