

Erledigt

Audioproblem mit AppleHDA Alc889

Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. Oktober 2015, 22:24

Hast Du einen aktuellen Clover Configurator? Dann sind mir in der schnellen Durchsicht nur zwei Sachen aufgefallen, die da vielleicht stören könnten: auf der Seite "Devices" hast Du bei USB fast alles angekreuzt und bei Audio "no". Versuch mal, alles raus zu nehmen! Entweder gibt es dann weder USB noch Sound oder das Knacken ist weg.. Leider funktionieren diese USB-Haken bisher dann bei El Capitan sowieso nicht.. Und die Seite "Rt Variables" ist bei Dir ja noch komplett leer. Selbst wenn Du noch nicht weiter updaten willst, ROM, MLB, BooterConfig = 0x23 und CsrActiveConfig = 0x67 können da erstmal nicht schaden. Und für Teststarts nimmst Du auf der Boot-Seite statt dem "Fast" natürlich besser ein Timeout von 5 Sekunden oder so, schon, wenn Du doch mal weiter Updaten möchtest!