

Erledigt

Mein neuer günstiger Office/Multimedia Hackintosh

Beitrag von „YogiBear“ vom 15. Oktober 2015, 00:46

@Mac-Tech

Wieso komisch? So ist das Netzteil von den Wärmequellen isoliert und der dortige Lüfter kann langsamer drehen. Oben hinten sind dafür im Gehäuse ja Durchführungen für Kühlschläuche, dh. das Gehäuse wurde für leisen Betrieb mit Wasserkühlung(en) konzipiert. Bei Lüftkühlung kann so aber ein leiser Lüfter mit hohem Luftdurchsatz montiert werden ohne das Netzteil tauschen zu müssen...