

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „YogiBear“ vom 11. November 2015, 20:30

Jeder Fehler ist einer zu viel.

Bau jeweils alle Riegel bis auf einen aus und beginne dann erneut zu testen. Die Riegel mit Fehlern dann zurück zum Händler...

Schau vor doch bitte nochmal , die Timings und vorallem die Spannung des RAMs stimmt.