

Erledigt Hackintosh für HTC Vive

Beitrag von „LoneStar“ vom 12. November 2015, 18:05

So jetzt geht alles.

Hatte auch nach dem flashen auf Original BIOS noch Probleme mit Blackscreens. Hatte beide Platten an SATA3 0 und 1 angeschlossen. Da haben sie sich nicht vertragen. Hab ich aber erst rausgefunden nachdem ich das letzte aus dem CMOS reset Knopf rausgeholt hab. Jetzt hängt die Windows Platte an nem SATA Express.

Jetzt läuft Windows und OSX mit UEFI mit original BIOS und Clover Bootloader. Beim ersten drüberschauen geht nur iMessage nicht.

Danke an alle die geholfen haben.