

**Erledigt**

## **Update von 10.10 auf 10.11**

**Beitrag von „YogiBear“ vom 6. Dezember 2015, 19:58**

Hattest du den CMOS mal gelöscht/gecleart nach dem Flashen der 1666er? Bei meinem Z97N-WiFi half dies...