

Installationsanleitung T60 CTO2008 mit ATI Radeon Mobility 1300er Serie

Beitrag von „ich777“ vom 20. April 2012, 00:09

Hab schon alles probiert mit dem Kext der im Paket enthalten ist mit Kext Wizard in S/L/E und auch nur in E/E funktioniert beides nicht.

Der T60 zeigt mir zwar die Lautsterkenregelung an neben der Uhr aber ich bekomme keinen mucks aus dem T60 raus.

Gibts irgendwo anders eine Source von einem funktionierendem Kext???

Bzw vl könnt Ihr mir ja helfen damit ich meine iTunes Musik wieder hören kann.

Wenn ich auf 10.6.3 bin funktioniert alles wunderbar sobald ich das Combo Update 10.6.6 installiere funktioniert der Sound nicht mehr.