

Erledigt

## Lenovo T420 Streifen nach einer Zeit Benutzung

Beitrag von „grt“ vom 30. Dezember 2015, 17:18

sleep funktioniert bei allen 3 systemen, ich nutz den hibernate3.

seit mavericks kann man den acpi.kext-backroll für die batterieanzeige nicht mehr verwenden, da muss ein dsdt-patch ran (rehabMan).

ohne den patch funktionieren die leds sowie bluetooth-wake einwandfrei: mond und anschalter blinken während des einschlafvorganges, danach pulsiert die led im anschalter und der mond leuchtet. mit patch schnappen die leds über, was ich teilweise gefixt hab, meist gehts, nur gelegentlich verschluckt sich da was.

was ich noch nicht in den griff bekommen hab, ist der bluetooth-wake. nach sleep gibt es schlicht keinen bluetooth mehr. würde mich interessieren, ob das bei dir funktioniert, und wenn ja, warum.