

Erledigt

El Capitan Audio und USB 3.0 geht nicht!

Beitrag von „mischmaster“ vom 6. Januar 2016, 13:14

Hi,

ich habe die El Capitan Neuinstallation zum laufen bekommen.
Allerdings wird kein Audio Gerät gefunden, obwohl ich mit Multibeats Treiber installiert habe.
Ob es die richtigen für mein MB waren, weiß ich nicht.

Ausserdem geht USB 3.0 nicht. Hab ich schon in anderen Foren gelesen, aber die Lösungen übertrafen meine Kompetenz.

Kann mit da jemand weiter helfen?

Danke