

Erledigt

R9 280 non X funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Januar 2016, 18:30

Hast du noch Garantie? Ansonsten flashe ein anderes BIOS auf die Karte, ich kann dir Beispiele geben, obs funktioniert würdest du dann immer ausprobieren müssen. 😊 Als erstes könntest du hier die BIOS von Techpowerup durchprobieren, such nach deiner Karte und Probier die 2,3 die es dort gibt durch. Dann jeweils wenns geht die Framebuffer (auch Hamachi) durchprobieren wenn du die zeit hast. Und wenn auch das nicht funktioniert ist die einzige Möglichkeit die Karte eigenhändig zu personalisieren nach dieser Anleitung: http://www.rampagedev.com/?page_id=82&page=10

Viel Glück

