

**Erledigt**

## **El Capitan fast perfekt nur noch kein sleep und 3 USB2 Ports wollen nicht**

**Beitrag von „nicodimis“ vom 8. Januar 2016, 19:54**

Danke für deine Antwort!

Ich habe die DSDT aus dem aktuellen BIOS extrahiert und anschliessend mit MaciASL den Gigabyte Patch für mein Board ausgeführt.

Mag sein das, dass so nicht ausreichend war. Daher nehme ich gerne dein Angebot an.

Das Bios auf dem Board.

Da ich das Bios hier nicht einfach hochladen kann hier ein [Download-Link \( Aus einer Anleitung von hier\)](#).

Hab auch mal deinen Rat befolgt und alle Fixes raus genommen.

Nun ist der Ton weg (on the fly patch) und der Ruhemodus will auf andere Weise nicht.

Der Rechner geht nicht ganz aus. Ich kann ihn allerdings wieder wecken ohne Panic.