

Erledigt

El Capitan fast perfekt nur noch kein sleep und 3 USB2 Ports wollen nicht

Beitrag von „nicodimis“ vom 10. Januar 2016, 00:42



Danke für deine Mühe!

Ich habe mittlerweile alle USB-Ports am laufen und sleep funktioniert wie es soll.

USB:

Lag am SMBIOS. Nach Umstellung auf 3,1 MacPro werden alle Ports erkannt.

Sleep:

Lag am falschen Treiber. Ich habe OsxAptioFixDrv durch OsxAptioFix2Drv ersetzt (Danke ans Forum! Die Antwort habe ich [hier](#) gefunden).

Deine DSDT hat dazu geführt, dass nach dem Booten die Maus und Co. stark verzögert funktioniert haben (ca. 10 Sek. nur ein keine Tastatur und die Maus hat nur geruckelt) .

Ohne DSDT läuft alles soweit wie es soll.

Vielen Dank noch einmal! Endlich geschafft!!

