

Erledigt

Oz OZ167X und El Capo Beach Ball

Beitrag von „MacGrummel“ vom 19. Januar 2016, 22:05

Hm. So ähnlich war das auch am Anfang mit meinem GA-Z97MX-Gaming5. Ich hab alle SATA-Kabel ausgetauscht und die Startplatte an einen hinteren Port gehängt, dann ging es wieder. Ich glaube, das hängt an den Einstellungen für die M2-Platten..