

Erledigt

Kann nVidia WebDriver nicht installieren. Warum?

Beitrag von „hObelware“ vom 29. Januar 2016, 23:08

[Zitat von matchwinner99](#)

bei Über diesen Mac bei Grafikkarte nur NVIDIA Chip Model 1024 MB angezeigt

.. spricht für nicht sauber installierte NVidia WebTreiber, bei denen Apples NVDAStartup.kext auch noch fehlt.

Die WebTreiber gehen auf MacMini nicht wirklich gut zu installieren .. besser wäre da n iMac Derivat als SMBIOS Basis .. in deinem Falle iMac12,1 als SandyBridge iMac