

Erledigt

SL Installation geht, nach neustart aber keine platte zur auswahl

Beitrag von „ralf.“ vom 31. Januar 2016, 18:28

USB2-Stick am USB2Port

Bios

Limit CPUID maximum Enabled

USB 3.0 Controller Disabled

Initiate Graphics PCIe

IGP Disabled