

Erledigt

Hdmi Ausgang zeigt nur Streifen

Beitrag von „al6042“ vom 31. Januar 2016, 20:16

Da diese interne GPU ja auch durch den CPU beeinträchtigt werden könnte, wäre mal spannend zu wissen, wie sich die Sache verhält, wenn du für deine CPU eine SSDT per ssdtPRGen.sh erstellen lässt und neben der DSDT in /EFI/Oz/Acpi/load ablegst...