

Erledigt

Yosemite 10.10.5 mit Toshiba Satellite L750-1V0. Intel® Core™ i7-2670QM u. NVIDIA® GeForce® GT 525M mit CUDA™ Technologie

Beitrag von „hakken“ vom 4. Februar 2016, 21:24

Hätte vielleicht Jemand freundlicherweise einen Link zu dem HDAReset Tool?

Ich konnte leider nichts finden und haben ebenfalls keinen Sound nach dem Sleep.