

Erledigt

OSX10.11.4beta HD5450 ausgebaut und GT720 eingebaut, kein booten möglich

Beitrag von „al6042“ vom 5. Februar 2016, 17:09

Hallo luxus13,

mit der GT720 muss man wohl etwas mehr spielen als üblich.

Bei den verrückten Kollegen aus US gibt es folgenden Post:

<http://www.insanelymac.com/forum/...geforce-gt-720/?p=2169030>

Achte auch auf die danach folgenden Einträge, da der Lösungsansatz wohl auch für ElCapitan funktioniert.