

Erledigt

R9 390X und Yosemite 10.10.5 macht Blackscreen

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Februar 2016, 18:35

Ich meine ja, hatte das mal mit einer zusätzlichen HD6450 getestet.

Das Problem ist dabei aber, dass du vor dem Start immer im BIOS auf PCIe1 oder PCIe2 umstellen musst, was dann schon nervlich ist.

Aber ein Versuch macht klug und eine gebrauchte Nvidia kostet bei Ebay nicht viel.

Edit: Vielleicht geht dann auch noch was mit Clover ...