

Erledigt

Installation MSI GTX 960 Gaming 4g

Beitrag von „Boarder80“ vom 21. Februar 2016, 21:23

Hi, so hab es hin bekommen die Grafik Treiber zu installieren , also die Grafikkarte wird mit 3MB erkannt.

in den Nvidia Einstellungen wird immer die Meldung default OX S Treiber grau hinterlegt .

Desweiteren hab ich ein Problem wenn El Captain neu startet! Im startbildschirm angekommen Passwort Eingabe , dann Flimmert das Bild für ein paar Sekunden . Dachte das hat was mit der Grafik zu tun.

Hat da jemand Erfahrung damit? Und kann mir sagen, wie ich das abstellen kann .

Komisch finde ich auch, wenn ich den hackintosh ausschalte und neu starte, werden jedesmal die Treiber wieder installiert .

i