

Erledigt

Installation MSI GTX 960 Gaming 4g

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Februar 2016, 22:09

Es könnte ja schon an der bunten Mischung aus ASRock Mainboard und MSI Grafikkarte liegen, muss aber nicht so sein.

Nimm mal den rootless=0 raus, der kann aber muss auch nicht (mehr) stehen, das war zu der Zeit von der EL Capitan DP notwendig.

Dann wäre noch deine Systemdefinition interessant, wenn die nicht stimmt (MacPro3,1 ist ein treuer Hund) fummeln wir da lange rum.