

Erledigt

Acer Aspire 7530G mit AMD Turion x2 RM70 oder Turion X2 Ultra ZM86 + NV GF9400M mit ML oder EC

Beitrag von „spakk“ vom 5. März 2016, 14:06

Hallo leute, keine Ahnung ob ihr das problem inzwischen behoben habt oder nicht? Ich melde mich soeben mit meinem smartphone, daher kann ich nicht alles öffnen um den Inhalt der jeweiligen Files zu überprüfen. Ich schaue mir das später an.

Ps:

Der Auslöser des Problems, sollte meiner Meinung nach nicht vom Kernel kommen. X2 , da kannst du den 10.11.2_AMD_6 benutzen.

Vermutlich fehlt ein Treiber oder die [BIOS Einstellungen](#) sind nicht ganz okay...oder..oder??. Was du jetzt uns vorab Posten kannst, ist ein Auszug aus Systeminfo.app entweder aus snowleo oder aus windoof.

Des Weiteren exportiere eine dsdt, entweder aus snowleo oder unter windoof und lade sie hier hoch.

...vermute das es an der GeForce 9300M GS scheitern könnte, versuche es mal mit diesem [Extra](#) Ordner, sollte der eine oder andere Treiber beim booten probleme verursachen, dann entferne diesen in Extra/Extensions/ und starte erneuert das system teste es mal mit diesem [amd kernel](#)