

Erledigt

Hackintosh reagiert nicht - ähnlich "keine Rückmeldung" bei Windows

Beitrag von „derHackfan“ vom 8. März 2016, 18:46

Wenn das mit dem "NVRAM Reset im BIOS" bei dem etwas älteren Sockel 1156 - ASUS P7P55D Deluxe - Mainboard mit Clover gehen sollte?