

Erledigt

Lenovo ThinkPad Yoga S3/14 PRO

Beitrag von „griven“ vom 20. März 2016, 21:52

Dann kann es eigentlich nur noch sein, dass die Interne Platte an einem von OS-X nicht unterstützen Controller hängt. Viele Mainboards besitzen neben den Intel SATA Controllern noch welche von JMicron und diese sind oft nicht mit OS-X kompatibel bzw. brauchen zum funktionieren einen eigenen Treiber unter OS-X.