

Erledigt


Intel SpeedStep (CPU immer auf voller Leistung)

Beitrag von „derHackfan“ vom 31. März 2016, 09:08

Ich muss diesen Thread hier mal wieder aufwärmen, ist er doch ein Eintrag in der Forensuche wert.

[Zitat von Kadir91](#)

Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass das was mit der Systemdefinition zu tun hat (ob iMac oder Mac Pro). Bei mir ist es laut Systemdefinition ein Mac Pro (Anfang 2008).

Wäre gestern nicht mein Hackintosh mit ASRock Z77 Pro 4 Mainboard beim Boot einfach stehen geblieben ... 

Zuerst dachte ich auch an EIST oder Intel Speed Step (Enabled/Disabled), an die Systemdefinition (MacPro3,1 iMac12,2 iMac13,2) obwohl ich ja nichts verändert hatte, war die Lösung des Problem eine andere.

Es ist zumindest **bei diesem Mainboard egal** ob EIST aktiviert ist oder nicht.