

Erledigt

Anker USB 3.0 Ethernet wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „serafino“ vom 18. April 2016, 14:43

Hallo Leute,

dank eurer Hilfe ist die OS-Installation jetzt abgeschlossen. 😊

Wollte nun einen USB-Adapter für Netzwerk verwenden. <http://de.anker.com/product/A7610011>

Problem:

er wird unter "Über diesen Mac" korrekt angezeigt, aber unter "Netzwerk" taucht er nicht auf, kann also auch nicht ins Internet verbinden.

Im Bios ist die interne Netzwerkkarte, sowie Serieller Port deaktiviert.

Ich habe mich ansonsten auch bei den [BIOS Einstellungen](#) an die Vorgaben aus dem Forum gehalten.

Hab den Adapter an meinem MacBook Pro (auch El Capitan) ausprobiert und da läuft er ohne Probleme sofort nach dem anstecken.

Weiß jemand Rat? 😞