

Erledigt

Lenovo U41-70

Beitrag von „OliverZ“ vom 22. April 2016, 12:50

Wichtig wäre, mal dass man ins graphische Installationsmenü kommt. Da ist der Tip von Yogibear sicher richtig. Eine Sound Assertion Meldung hat ich nicht.

An [YogiBear](#). Könnte man wenn die Installation zwar ohne Sound gelingt, den AppleHDAPatcher als Kext löschen und anstatt dessen einen anderen Realtek Kext für die Inbetriebnahme des Sounds installieren? Da bin ich zu wenig Experte, aber vielleicht ist das die Lösung.