

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „griven“ vom 29. April 2016, 21:09

Schau mal ob Du im Bios AHCI einstellen kannst das ist für OS-X bindend notwendig andernfalls findet es die Platten nicht.